

KERN DB 50-2

Controllo agevole della coppia di forze degli utensili



Funzioni

Funzione PEAK	✓
Auto-Off (batteria)	3 - 60 min
Funzionalità memoria	✓
Display - Risoluzione	128x64

Alimentazione

Alimentatore in dotazione	Batteria e alimentazione
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso alimentatore / corrente max.	100 V - 240 V
Tensione di ingresso dispositivo / corrente max.	9 V, 500 mA
Durata operativa batteria - Retroilluminazione spenta	18 h
Tempo di carica batteria	14 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima	15 °C
Temperatura ambiente (max)	35 °C

Imballaggio e spedizione

Dimensioni dell'imballaggio	350×295×30 mm
Peso netto ca.	3,4 kg
Peso lordo ca.	4,6 kg
Tempi di consegna totali	1 d
Codice ONU (merce pericolosa)	3496

Dienstleistungen (optional)

ISO-Calibrazione articolo	961-120
---------------------------	---------

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotti	Torsiometro
Gruppo di prodotti	Misuratori di coppia per utensili

Sistema di misurazione

Unità	Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs
Max (Nm)	50 Nm
Divisione (Nm)	0,01 Nm
Protezione dal sovraccarico (di [max])	120%
Tolleranza (% di max.)	0,5%
Frequenza interna di misurazione	1000 Hz
torquePickupsSupported	20 mm 3/8 "

Data tecnici di taratura

Marchio CE	✓
------------	---

Formato

Materiale dell'alloggiamento	metallo, laccato
Dimensioni alloggiamento (senza parti removibili)	200×100×50 mm
Dimensioni completamente montato (gabbietta antivento/stativo)	200×100×50 mm
Dimensioni	200×100×50 mm

Display

Tipo di display	LCD Grafico
-----------------	-------------